



2021年11月2日

## 電柱への光ケーブル取付の適正化について

当社は、2019年9月に電柱所有者から指摘を受け判明した電柱への不適切な光ケーブル取付(※)について、2021年10月30日に適正化を完了しました。

これは、事案判明後、該当設備の調査と適正化を2年程度かけ進めてきたものです。

具体的には、電柱所有者への取付申請後、電柱所有者の許可を受けずに取付けていたものが2,601箇所、そのうち法令で定める技術基準を満たさないものが51箇所あり、それぞれ電柱所有者への取付申請の修正による許可取得や新設した自社の電柱への光ケーブル移設等対策工事を行ってまいりました。

関係される皆さまにご迷惑とご心配をおかけすることとなり、あらためて深くお詫び申し上げます。

当社は、今後とも再発防止を徹底するとともに光ケーブルを取付けた全ての電柱の調査に取り組み、適切な業務運営に努めてまいります。

※ 2020年1月10日「電柱への光ケーブル取付工事の適正化に向けた対応について」でお知らせ済み

以上